



Dieser Kondensator sollte so nahe wie möglich an den Controller

Zum MAX232 oder anderen Schmittstellenbausteinen

M16CS_ISP6
26.02.2009 12:15:44
Sheet: 1/1